



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 223.16—91

## 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量

Methods for chemical analysis of iron,  
steel and alloy

The chromotropic acid photometric method  
for the determination of titanium content

1991-09-06发布

1992-06-01实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量

GB/T 223.16—91

Methods for chemical analysis of iron,  
steel and alloy

代替 GB 223.16—82

The chromotropic acid photometric  
method for the determination of  
titanium content

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了用变色酸光度法测定钛量。

本标准适用于生铁、碳钢及铁基钢种中钛量的测定。测定范围:0.010%~2.50%。

### 2 方法提要

试样用酸溶解,以硫酸冒烟,在草酸溶液中,变色酸与钛形成红色络合物,测量其吸光度。

在显色液中,铬量2.5 mg、钨量1.5 mg、镍量4 mg、钒量0.2 mg、钴量0.4 mg、钼量0.2 mg不干扰测定。

### 3 试剂

3.1 氯化钠。

3.2 氢氟酸( $\rho$  1.15 g/mL)。

3.3 亚硫酸( $\rho$  1.03 g/mL)。

3.4 高氯酸( $\rho$  1.67 g/mL)。

3.5 盐酸( $\rho$  1.19 g/mL)。

3.6 硝酸( $\rho$  1.42 g/mL)。

3.7 王水:三份盐酸(3.5)和一份硝酸(3.6)混合。

3.8 硫酸(1+1)。

3.9 氢氧化钠溶液(35%)。

3.10 草酸溶液(5%)。

3.11 草酸溶液(10%)。

3.12 变色酸溶液(3%):称取3 g 变色酸、0.5 g 无水亚硫酸钠置于250 mL 烧杯中,用少量水溶解并用水稀释至100 mL,过滤后贮于棕色瓶中。

#### 3.13 钛标准溶液

3.13.1 称取0.166 8 g 于950 ℃灼烧至恒量的二氧化钛(99.9%以上),置于铂坩埚中,加5~7 g 焦硫酸钾,在600 ℃熔融至透明,取下冷却,于400 mL 烧杯中用硫酸(5+95)浸取熔块后,用硫酸(5+95)移入500 mL 容量瓶中并稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL 含200 μg 钛。