



# 中华人民共和国国家标准

GB 4891—85

---

## 为估计批（或过程）平均质量 选择样本大小的方法

Choice of sample size<sup>1</sup> to estimate the  
average quality of a lot or process

1985-01-29发布

1985-10-01实施

国家标准化局 批准

# 中华人民共和国国家标准

## 为估计批（或过程）平均质量 选择样本大小的方法

UDC 519.28

GB 4891—85

Choice of sample size to estimate the average  
quality of a lot or process

本标准适用于在简单随机抽样条件下，以规定的精密度，估计批（或过程）中所有个体的某个特性的平均值时，选择样本大小。

### 1 符号

$X$ ：所观测个体的特性值，或随机变量；

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} : \text{样本的平均值；}$$

$\mu$ ：批（或过程）的均值，或批（或过程）中所观测个体的特性值 $X$ 的期望；

$\hat{\mu}$ :  $\mu$  的事前估计值（根据以往的经验或数据所作的估计值）；

$E$ ：精密度。| $\bar{X} - \mu$ | 的可容许的最大值；

$$e = \frac{E}{\mu} : \text{相对误差；}$$

$N$ ：批量；

$n$ ：从无限批中抽取样本的大小；

$n_t$ ：从有限批中抽取样本的大小；

$p$ ：批（或过程）不合格品率；

$\hat{p}$ ： $p$  的事前估计值；

$p'$ ：样本不合格品率；

$R$ ：极差。一组观测值的最大值与最小值之差；

$\bar{R}$ ：样本极差的平均值（样本大小相同）；

$\delta$ ：批（或过程）的标准差，或批（或过程）中个体的观测结果的标准差；

$\hat{\delta}$ ： $\sigma$  的事前估计值；

$S$ ：样本的标准差；

$\bar{S}$ ：样本标准差的平均值（样本大小相同）；

$$V = \frac{\sigma}{\mu} : \text{批（或过程）的变异系数；}$$

$\hat{V}$ ： $V$  的事前估计值；

$$V' = \frac{S}{\bar{X}} \text{ 或 } \frac{\bar{R}}{d_2 \bar{X}} : \text{样本的变异系数。} d_2 \text{ 是与 } n \text{ 有关的常数。}$$