

UDC 678.4.032  
B 72



# 中华人民共和国国家标准

GB 8089—87

---

## 天然生胶 烟胶片

Raw natural rubber—Smoked sheets

1987-07-10 发布

1988-01-01 实施

---

国家标准局 发布

## 天然生胶 烟胶片

Raw natural rubber—Smoked sheets

## 1 适用范围

本标准适用于天然胶乳经加酸凝固、压片、熏烟干燥而制成的胶片。烟胶片胶包中不允许有胶块、分级剪下的不合格的碎胶、撇泡胶、弱胶、烧焦胶、夹生胶、返生胶、无花纹的胶片和其他杂胶。

本标准不适用于全部或部分胶清制成的胶片。

## 2 技术要求

### 2.1 一级烟胶片(No. 1 RSS)

每个胶包在包装时必须无霉,但允许在交货时发现包皮上或者在包皮与胶包表面连接处有极轻微干霉痕迹,但未透入到胶包内部。

不允许有氧化斑点或条痕、弱胶、过热胶、熏烟不透胶、熏烟过度胶、不透明和烧焦胶片。

所交货物必须是干燥、清洁、强韧、坚实的橡胶,而且没有缺陷、树脂状物质(胶锈)、火泡、砂砾、污秽包装和任何其他外来物质。但允许有实物标准样本所示程度的轻微分散的屑点和分散的针头大小的小气泡。

### 2.2 二级烟胶片(No. 2 RSS)

允许在交货时发现轻微的胶锈,以及在包皮上、胶包表面和内部胶片有少量的干霉。如胶包上出现有显著程度的胶锈或干霉者,不允许超过抽取大样胶包数的5%。

允许有实物标准样本所示程度的针头大小的小气泡和微小的树皮屑点。

不允许有氧化斑点或条痕、弱胶、过热胶、熏烟不透胶、熏烟过度胶、不透明和烧焦胶片。

所交货物必须是干燥、清洁、强韧、坚实的橡胶,而且没有缺陷、火泡、砂砾、污秽包装和上述规定允许之外的其他任何外来物质。

### 2.3 三级烟胶片(No. 3 RSS)

允许在交货时发现轻微的胶锈,以及在包皮上、胶包表面和内部胶片有少量的干霉。如胶包上出现有明显程度的胶锈或干霉者,不允许超过抽取大样胶包数的10%。

允许有实物标准样本所示程度的轻微色泽深浅的差异、小气泡和小树皮屑点。

不允许有氧化斑点或条痕、弱胶、过热胶、熏烟不透胶、熏烟过度胶、不透明和烧焦胶片。

所交货物必须是干燥、强韧的橡胶,而且没有缺陷、火泡、砂砾、污秽包装和上述规定允许之外的其他外来物质。

### 2.4 四级烟胶片(No. 4 RSS)

允许在交货时发现轻微的胶锈,以及在包皮上、胶包表面和内部胶片有少量的干霉。如胶包上出现有显著程度的胶锈或干霉者,不允许超过抽取大样胶包数的20%。

允许有实物标准样本所示数量的和大小中等树皮颗粒、气泡、半透明的斑点、轻度发粘和轻度的熏烟过度橡胶。

不允许有氧化斑点或条痕、弱胶、过热胶、熏烟不透胶、熏烟过度胶(超过实物标准样本所示程度)和