

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 623-2005

电阻应变仪

Resistance Strain Gauge Indicators

2005-03-03 发布

2005-09-03 实施

电阻应变仪检定规程

Verification Regulation of Resistance Strain Gauge Indicators

JJG 623—2005 代替 JJG 623—1989

本规程经国家质量监督检验检疫总局于 2005 年 3 月 3 日批准,并自 2005 年 9 月 3 日起施行。

归口单位:全国电磁计量技术委员会

起 草 单 位:中国计量科学研究院

本规程委托全国电磁计量技术委员会负责解释

本规程起草人:

何小兵 (中国计量科学研究院)

丁 诚 (中国计量科学研究院)

目 录

1	范	围・	• • • • •	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	• • • • • • •	••••	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • • •	• • • • • •	•••••	(1))
2	概	述·							••••		• • • • • •			••••				(1))
3	计	量性	生能	要求…							• • • • • •		• • • • • •	••••				(1))
3. 1		准硕	角度	级别及	技术	指标…		• • • • • • •			• • • • • •			•••••				(1))
3. 2	2	电图	阻平	衡范围	·····			• • • • • • •			• • • • • •			•••••				(2))
3. 3	3			衡范围														(2))
3. 4	Ŀ	低让	通滤	波器…				• • • • • • •			• • • • • •			•••••				(2))
4	通	用打	技术	要求…				• • • • • • •			• • • • • •			•••••				(2))
4. 1	L	外双	观…						••••		• • • • • •			••••				(2))
4. 2	2	开注	关状	态				• • • • • • •			• • • • • •			•••••				(2))
5	计			控制…														(2))
5. 1	L	检氮	定条	件				• • • • • • •	••••		• • • • • •		• • • • • •	••••			•••••	(2))
5. 2	2	检算	定项	目					••••	• • • • • •	• • • • • •		••••	••••	• • • • • • •			(3))
5. 3	3	检算	定方	法					••••	• • • • • •	• • • • • •		••••	••••	• • • • • • •			(3))
5. 4	Į			果处理														(11))
5. 5	5	检氮		期														(11))
附	录	А	数与	字式静?	态应变	仪检题	き 证 丰	的内页	格	式 …	• • • • • •		••••	••••		•••••	•••••	(12))
附	录	В	指针	十式静态	态应变	仪检定	き证キ	的页	格式	犬 …	• • • • • •		• • • • • •	••••		••••	•••••	(14))
附	录	С	动态	5.应变值	义检定	证书内	可页格	3式1	(有	衰损	战开关	と或増	益开	美)	••••	• • • • •	•••••	(16))
附	录	D	动态	S 应 变 作	义检定	证书内	内页格	含式 2	(月	己衰凋	貞开 身	色或增	益开	美)	• • • •	• • • • •	•••••	(18))
附	录			Z 式静和														(20))
附	录	F	指针	十式静态	态应变	仪检定	き原始	记录	数扩	居页村	各式	•••••	• • • • • •	••••	• • • • • • •	••••	•••••	(22))
附	录	G	动る	态应变位	仪检定	原始证	己录数	女据页	格	式 1	(有素	き 減 开	关或	增益	开关)	•••••	(24))
附	录	Н	計る	杰应变	仪检定	·原始ì	己录数	汝据页	[格:	式 2	(无)	き减 升	关或	增益	汗关)		(26))

电阻应变仪检定规程

1 范围

本规程适用于电阻应变计作为传感元件测量应变或其它物理参数的电阻应变仪,以 及具有应变测量功能的数据采集器等仪器(以下统称应变仪)的首次检定、后续检定和 使用中检验。

2 概述

应变仪是测量结构及材料在荷载作用下变形的应力分析仪器。如果配用相应的传感器,也可测量力、压力、扭矩、位移、振幅等物理量或物理量变化过程。它是实验应力分析的可靠工具。

应变仪按其测量应变变化频率范围可分为静态应变仪和动态应变仪。而按供桥电压的不同,又可分为直流供桥型和交流供桥型。

3 计量性能要求

- 3.1 准确度级别及技术指标
- 3.1.1 静态应变仪各级别的技术指标应符合表 1 规定。

稳定度 灵敏系数 (K) 准确度 示值误差 级别 示值误差 零点漂移 (4h) 示值稳定性 (4h) \pm (0.1% red \pm 1 μ ϵ) $\pm 0.1\%$ 0.1 $\pm 1\mu\varepsilon$ $\pm 0.02\%$ \pm (0.2\%\text{red}\pm2\pm2\pm2) $\pm 0.2\%$ $\pm 0.05\%$ 0.2 $\pm 2\mu\varepsilon$ 0.5 \pm (0.5% red \pm 3 μ ϵ) $\pm 0.5\%$ $\pm 3\mu\varepsilon$ $\pm 0.1\%$ 1.0 $\pm (1.0\% \text{red} \pm 3\mu\epsilon)$ $\pm 0.5\%$ $\pm 0.2\%$ $\pm 3\mu\varepsilon$

表 1 静态应变仪各级别的技术指标

3.1.2 动态应变仪各级别的技术指标应符合表 2 规定。

表 2 动态应变仪各级别的技术指标

₩ 74. FF		非线性 误差 (FS)		衰减误差	信噪比	稳定度		
准确度 级别	示值误差		标定值误差			零点漂移	示值稳定性	
3271				八江		(2h)	(2h)	
0.2	$\pm (0.2\% \operatorname{red} \pm 2\mu\varepsilon)$	±0.05%	$\pm (0.2\% \text{red} \pm 1\mu\epsilon)$	±0.2%	≥50dB	$\pm 2\mu$ e	±0.05%	
0.5	$\pm (0.5\% \text{red} \pm 3\mu\epsilon)$	±0.1%	$\pm (0.5\% \text{red} \pm 1\mu\epsilon)$	$\pm 0.5\%$	≥40dB	$\pm 3\mu$ ε	±0.1%	
1.0	$\pm (1.0\% \text{red} \pm 5\mu\epsilon)$	±0.2%	$\pm (1.0\% \text{red} \pm 2\mu\epsilon)$	±1.0%	≥30dB	±5με	±0.2%	