



# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 474—2005

---

## 高纯镓化学分析方法 痕量元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

Determination of trace elements in high-purity gallium  
—ICP-MS analytical method

2005-05-18 发布

2005-12-01 实施

国家发展和改革委员会 发布

中华人民共和国有色金属  
行业标准  
高纯镓化学分析方法  
微量元素的测定  
电感耦合等离子体质谱法  
YS/T 474—2005

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2005年8月第一版

\*

书号:155066·2-16297

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68522006

## 前 言

本标准为首次制定。

20 世纪 80 年代发展起来的 ICP-MS 法是当今较理想的痕量元素分析方法,具有灵敏度高、基体干扰小、线性范围宽等特点,已在环保、试剂、地质及冶金等分析中获得广泛应用。而目前由于化学分析项目及精度的限制,无法满足国际贸易中对高纯镓杂质元素的测定,本标准是在参照国外先进标准的基础上,结合我国国情,依据技术上先进、经济上合理的原则制定的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由全国有色金属标准技术委员会负责解释。

本标准由中国铝业股份有限公司河南分公司负责起草。

本标准主要起草人:梁倩、王书勤、艾蓁、张学英、张雨秋。

本标准主要验证人:陈建立、乐云娟。

# 高纯镓化学分析方法

## 痕量元素的测定

### 电感耦合等离子体质谱法

#### 1 范围

本标准规定了高纯镓中的铜、铅、锌、镉、铁、锡、镍、镁、钴、铬、锰、钛、铷、钼、铍等痕量元素含量的测定方法。

本标准适用于高纯镓( $99.999\% < w(\text{Ga}) \leq 99.99999\%$ )中铜、铅、锌、镉、铁、锡、镍、镁、钴、铬、锰、钛、铷、钼、铍等痕量元素含量的同时测定。测定范围见表1。

表 1

元素	测定范围/%	元素	测定范围/%
Pb	$3 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-5}$	In	$3 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-5}$
Zn	$1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-5}$	Sn	$5 \times 10^{-7} \sim 5 \times 10^{-5}$
Mg	$5 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-5}$	Fe*	$8 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-5}$
Ni	$8 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-5}$	Cr	$5 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-5}$
Cu	$2 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-5}$	Mo	$5 \times 10^{-7} \sim 2 \times 10^{-5}$
Mn	$2 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-5}$	Bi	$3 \times 10^{-7} \sim 2 \times 10^{-5}$
Co	$1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-5}$	Rb	$8 \times 10^{-7} \sim 2 \times 10^{-5}$
Ti	$5 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-5}$	—	—

\* : Fe 元素测量在碰撞室条件下进行。

#### 2 方法提要

在温度 200℃ 时氯化氢气体与金属镓反应生成三氯化镓气体,将生成的三氯化镓气体挥发排尽,以此达到分离主体镓而富集杂质的目的。剩余的杂质以盐酸—硝酸溶解,将其制成溶液,加入选定的内标元素,富集的杂质铜、铅、锌、镉、铁、锡、镍、镁、钴、铬、锰、钛、铷、钼、铍用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测定。

#### 3 试剂

3.1 去离子水:电阻率大于  $18 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$ 。

3.2 盐酸(BV-III): $\rho_{20^\circ\text{C}} = 1.18 \text{ g/mL}$ 。

3.3 硝酸(BV-III): $\rho_{25^\circ\text{C}} = 1.4 \text{ g/mL}$ 。

3.4 混合标准溶液:用移液枪(4.4)分别移取  $1000 \mu\text{L}$  镉、锡、钛、铷、钼、铍的标准溶液( $100 \mu\text{g/mL}$ ),再用移液枪(4.4)分别移取  $100 \mu\text{L}$  铜、铅、锌、铁、镍、镁、钴、铬、锰的标准溶液( $1000 \mu\text{g/mL}$ ),置于同一个  $50 \text{ mL}$  容量瓶中,加入  $5 \text{ mL}$  硝酸(3.3),用去离子水(3.1)稀释至刻度,混匀。此溶液含铜、铅、锌、镉、铁、锡、镍、镁、钴、铬、锰、钛、铷、钼、铍  $2 \mu\text{g/mL}$ 。

3.5 铋标准溶液:用移液枪(4.4)移取  $100 \mu\text{L}$  铋标准溶液( $1000 \mu\text{g/mL}$ )置于一个  $100 \text{ mL}$  容量瓶中,加入  $10 \text{ mL}$  硝酸(3.3),用去离子水(3.1)稀释至刻度,混匀。此溶液  $1 \text{ mL}$  含铋  $1 \mu\text{g}$ 。