

## 中华人民共和国国家标准

GB/T 4325.21—2013

代替 GB/T 4325. 23—1984, GB/T 4325. 27—1984

# 钼化学分析方法 第 21 部分:碳量和硫量的测定 高频燃烧红外吸收法

Methods for chemical analysis of molybdenum—
Part 21: Determination of carbon content and sulfur content—
High frequency combustion-infrared absorption method

2013-05-09 发布 2014-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 皮 布 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

### 前 言

GB/T 4325《钼化学分析方法》分为 26 部分: ——第1部分:铅量的测定 石墨炉原子吸收光谱法; 一第2部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法; 一第3部分:铋量的测定 原子荧光光谱法; 一第4部分:锡量的测定 原子荧光光谱法; ——第 5 部分:锑量的测定 原子荧光光谱法; ——第 6 部分: 砷量的测定 原子荧光光谱法; 第 7 部分:铁量的测定邻二氮杂菲分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法; 一第8部分:钴量的测定 钴试剂分光光度法和火焰原子吸收光谱法; 一第9部分:镍量的测定 丁二酮肟分光光度法和火焰原子吸收光谱法; ——第 10 部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法; ——第 11 部分:铝量的测定 铬天青 S 分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法: 一第 12 部分:硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法; 一第 13 部分:钙量的测定 火焰原子吸收光谱法; 一第 14 部分:镁量的测定 火焰原子吸收光谱法; ——第 15 部分:钠量的测定 火焰原子吸收光谱法; ——第 16 部分: 钾量的测定 火焰原子吸收光谱法; ——第 17 部分: 钛量的测定 二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法; ——第18部分:钒量的测定 钽试剂分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法; -第19部分:铬量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法; ——第 20 部分:锰量的测定 火焰原子吸收光谱法; 一第 21 部分:碳量和硫量的测定 高频燃烧红外吸收法; ——第22部分:磷量的测定 钼蓝分光光度法; 一第23部分:氧量和氮量的测定 惰气熔融红外吸收法-热导法; 一第 24 部分:钨量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法;

本部分为 GB/T 4325 的第 21 部分。

合等离子体质谱法。

本部分按照 GB. T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 4325.23—1984《钼化学分析方法 燃烧-电导法测定硫量》和 GB/T 4325.27—1984《钼化学分析方法 燃烧-库仑滴定法测定碳量》。本部分与 GB/T 4325.23—1984 及 GB/T 4325.27—1984 比较,主要技术变化如下:

— 第 26 部分: 铝、镁、钙、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、镉、锡、锑、钨、铅和铋量的测定 电感耦

- ——将燃烧-电导法测定硫量与燃烧-库仑滴定法测定碳量进行了合并;
- 一一增加了重复性条款;
- ——增加了试验报告。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

一第25部分:氢量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法;

#### GB/T 4325.21—2013

本部分起草单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司、北京矿冶研究总院、广州有色金属研究院。本部分主要起草人:田永红、陈凤群、许琼洁、徐晓艳、姜求韬、肖红新、庄艾春、王津。 本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 4325.23—1984、GB/T 4325.27—1984。

## 钼化学分析方法 第 21 部分:碳量和硫量的测定 高频燃烧红外吸收法

#### 1 范围

GB/T 4325 的本部分规定了钼中碳量与硫量的测定。

本部分适用于钼粉、钼条、三氧化钼及钼酸铵中碳量、硫量的测定。测定范围:碳: $0.0005\% \sim 0.30\%$ ;硫: $0.0005\% \sim 0.30\%$ 。

#### 2 方法提要

试料于高频感应炉的氧气气流中加热燃烧,生成二氧化碳和二氧化硫,由氧气载至红外线分析器的检测室,二氧化碳和二氧化硫分别吸收某特定波长的红外能,其吸收能与碳和硫的浓度成正比,根据检测器接受能量的变化测得碳量和硫量。

#### 3 试剂和材料

- 3.1 纯铁助熔剂: $w_{Fe} \ge 99.8\%$ , $w_{C} \le 0.0005\%$ , $w_{S} \le 0.0005\%$ ,粒度 $\le 1.25$  mm。
- 3.2 钨锡助熔剂: $w_c \le 0.0010\%$ , $w_s \le 0.0003\%$ ,粒度 $\le 1.4 \text{ mm}$ 。
- 3.3 碳、硫标准物质(或标准样品):与待测试样含碳量和硫量相近的同类物质。
- 3.4 氧气:体积分数不小于 99.95%。
- 3.5 高氯酸镁:无水,粒状或片状。
- 3.6 烧碱石棉:粒状。
- 3.7 石英棉。
- 3.8 三氧化硫吸收剂。
- 3.9 镀铂硅胶:粒状。
- 3.10 坩埚钳。
- 3.11 陶瓷坩埚:使用前应在高温炉中高于 1 100 ℃高温灼烧 8 h 或通氧灼烧至空白值为最低,冷却后保存在干燥器中备用。

#### 4 仪器及设备

- 4.1 红外线检测系统:包括高频感应炉、进气净化试剂管、检测气催化剂加热器、三氧化硫吸收管、红外线检测器、电脑及软件控制系统。
- 4.2 氧气瓶和调压器。
- 4.3 天平:分度值 0.1 mg。

#### 5 试样

钼烧结制品的试样经过机械加工成屑状,加工过程中应除去表皮并防止污染。必要时用丙酮清洗。